


Мультиметр VAM100100RB-1

Цифровой мультиметр, позволяющий измерять постоянное напряжение до 100В и постоянный ток до 100А. Измерение тока нужно проводить с помощью шунта 75 ШИП1-100-0,5, 100А/75мВ. Напряжение питания 4,5...30В.



Назначение выводов

Подключение питания

Измерение тока и напряжения

