

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Серводрайверы LEADSHINE серия EL7-ECxxF/FT



### 1. Наименование и артикул изделий.

Наименование	Артикул
Серводрайвер EL7-EC400F	EL7-EC400F
Серводрайвер EL7-EC750F	EL7-EC750F
Серводрайвер EL7-EC1000F	EL7-EC1000F
Серводрайвер EL7-EC1000FT	EL7-EC1000FT
Серводрайвер EL7-EC1500FT	EL7-EC1500FT
Серводрайвер EL7-EC2000FT	EL7-EC2000FT
Серводрайвер EL7-EC3000FT	EL7-EC3000FT
Серводрайвер EL7-EC4400FT	EL7-EC4400FT
Серводрайвер EL7-EC5500FT	EL7-EC5500FT
Серводрайвер EL7-EC7500FT	EL7-EC7500FT

# 2. Комплект поставки: серводрайвер.

### 3. Информация о назначении продукции.

Серводрайверы серии EL7-EC предназначены для точного управления положением/ скоростью/крутящим моментом синхронных серводвигателей переменного тока. Поддерживают протокол связи ETG CoE + EtherCAT DSP402. Используют микросхемы цифровой обработки сигналов (DSP) и интеллектуальный силовой модуль (IPM), отличающиеся компактной интеграцией компонентов и высокой надежностью.

Напряжение питания драйверов серии EL7-EcxxF  $\sim$ 220VAC, 1 фаза, 50/60 Гц. Напряжение питания драйверов серии EL7-EcxxFT  $\sim$ 380VAC, 3 фазы, 50/60 Гц.

# Характеристики:

- простая настройка;
- протокол связи ETG COE + EtherCAT DSP402;
- внутренний тормозной резистор;
- режекторный фильтр, демпфирующий фильтр;
- система безопасного отключения крутящего момента STO SIL3;
- автоматическая идентификация двигателей;
- поддержка двигателей с удерживающим тормозом;
- поддержка 23-разрядного многооборотного магнитного/оптического энкодера.

# 4. Характеристики и параметры продукции.

# 4.1. Инфографика наименования.

$$\frac{\text{EL7}}{1} - \frac{\text{EC}}{2} \frac{1000}{3} \frac{\text{FT}}{4}$$

1	Серия	EL7
2	Интерфейс управления	EC: EtherCAT RS: STEP/DIR + RS485 + Аналоговое управление
3	Номинальная мощность	400: 400 Вт 750: 750 Вт  7500: 7500 Вт
4	Напряжение питания	F: 220VAC, 1 фаза, 50/60 Гц FT: 380VAC, 3 фазы, 50/60 Гц

# 4.2. Характеристики.

# 4.2.1. Модели 220VAC.

Параметры	EL7-EC400F	EL7-EC750F	EL7-EC1000F	
Номинальная мощность, Вт	400	750	1000	
Номинальный ток, А	3.5	5.5	7	
Максимальный ток, А	9.2	16.6	18.7	
Напряжение питания	1.1	220)// 150/ 100/ 50	)//0 F	
Питание схемы управления	— 1 фаза, 220VAC, -15%+10%, 50/60 Гц			
Габаритные размеры, мм	175x156x40 175x156x50			

# 4.2.2. Модели 380VAC.

Параметры	EL7- EC1000FT	EL7- EC1500FT	EL7- EC2000FT	EL7- EC3000FT	EL7- EC4400FT	EL7- EC5500FT	EL7- EC7500FT
Номинальная мощность, Вт	1000	1500	2000	3000	4400	5500	7500
Номинальный ток, А	3.5	5.4	8.4	11.9	16.5	20.8	25.7
Максимальный ток, А	10.6	14.9	24.8	33.2	38.9	51.6	63.6
Напряжение питания	3 фазы, 380440VAC, -15%+10%, 50/60 Гц						
Питание схемы управления	1 фаза, 380440VAC, -15%+10%, 50/60 Гц						
Габаритные размеры, мм	179x	175x55	179x2	175x80		250x230x89	

# 4.3. Общие характеристики.

Функ	ция	Описание		
Управление серв	водвигателем	IGBT в режиме ШИМ		
Управление положением		<ul> <li>Режим управления положением по заданному профилю (PP);</li> <li>циклический синхронный режим (CSP);</li> <li>режим наведения (HM)</li> </ul>		
Управление скор	остью	– Режим управления скоростью по заданному профилю (PV); – циклический синхронный режим (CSV)		
Управление мом	ентом	– Режим управления моментом по заданному профилю (PT); – циклический синхронный режим (CST)		
Обратная связь		23-разрядный многооборотный магнитный/оптический энкодер		
Цифровой вход		4 цифровых входа (поддерживаются NPN и PNP):  - снять сигнал ошибки (A-CLR);  - положительный концевой выключатель (POT);  - отрицательный концевой выключатель (NOT);  - переключатель наведения (HOME-SWITCH);  - аварийный останов (E-Stop)		
Цифровой выход		3 цифровых выхода (2 двусторонних, 1 односторонний):  - сигнал ошибки (ALM);  - готовность серводрайвера (SRDY);  - внешний тормоз отключен (BRK-OFF);  - позиционирование завершено (INP);  - скорость в момент прибытия (AT-SPEED);  - команда ограничения крутящего момента (TLC);  - положение нулевой скорости (ZSP);  - совпадение скоростей (V-COIN);  - команда положения (P-CMD);  - ограничение скорости (V-LIMIT);  - команда скорости (V-CMD);  - серводрайвер включен (SRV-ST);  - наведение выполнено (HOME-OK)		
Аналоговый вход (модели 380VAC)	•	2 аналоговых входа, -10+10VDC		
Выход энкодера		Дифференциальный импульсный выход энкодера ABZ		
Вход датчика		2 входа для высокоскоростных датчиков: EXT1+/EXT1-, EXT2+/EXT2-		
Интерфейс	EtherCAT	EtherCAT		
подключения	USB mini	Modbus USB2.0 (изменение/считывание параметров драйвера без подключения к сети питания)		
Безопасное отключение крутящего момента (STO)		Поддерживает		
Удерживающий тормоз		Встроенный (поддержка внешнего тормоза)		
Сообщение об ошибке		Перегрузка по току; перенапряжение; пониженное напряжение; перегрев; превышение хода; однофазный режим; ошибка тормозного резистора; ошибка отклонения положения; ошибка обратной связи энкодера; чрезмерная скорость торможения		
Степень защиты		IP20		

# 4.4. Габаритные размеры.




Рисунок 1 – Габаритные размеры драйвера EL7-EC400F (размер A).




Рисунок 2 – Габаритные размеры драйверов EL7-EC750F/1000F (размер B).




Рисунок 3 – Габаритные размеры драйверов EL7-EC1000FT/1500FT (размер C).




Рисунок 4 – Габаритные размеры драйверов EL7-EC2000FT/3000FT (размер D).




Рисунок 5 – Габаритные размеры драйверов EL7-EC4400FT/5500FT/7500FT (размер E).

# 5. Установка и подключение драйвера.

### 5.1. Правила установки.

Для обеспечения эффективного теплоотвода необходимо оставлять не менее 10 мм свободного пространства между соседними драйверами.

Если требуется компактная установка, допускается расстояние не менее 1 мм, однако в этом случае драйверы могут работать только при нагрузке до 75% от номинальной.

Драйвер следует устанавливать вертикально, лицевой стороной вперед, чтобы обеспечить лучший теплоотвод.

Рекомендуется монтировать устройства в ряд, разделяя соседние ряды теплоизоляционными перегородками.

Для достижения оптимальной производительности желательно использовать кулеры.

Устройство обязательно должно быть заземлено и подключено через автоматический выключатель.




Рисунок 6 - Схема установки драйвера.

# 5.2. Требования к силовому кабелю.

Manan	Сечение кабеля (мм²/AWG)					
Модель	L1 L2/R S T	P+ BR	UVW	PE		
EL7-EC400F	0.81/AWG18	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14		
EL7-EC750F	0.81/AWG18	2.1/AWG14	1.3/AWG16	2.1/AWG14		
EL7-EC1000F	0.81/AWG18	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14		
EL7-EC1000FT	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14		
EL7-EC1500FT	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14	2.1/AWG14		
EL7-EC2000FT	2x0.75/AWG18	1.5/AWG16	3x1.5/AWG16	1.5/AWG16		
EL7-EC3000FT	2x0.75/AWG16	1.5/AWG16	3x1.5/AWG16	1.5/AWG16		
EL7-EC4400FT	2x0.75/AWG16	4.0/AWG12	3x4.0/AWG12	4.0/AWG12		
EL7-EC5500FT	2x0.75/AWG14	4.0/AWG12	3x4.0/AWG12	4.0/AWG12		
EL7-EC7500FT	2x0.75/AWG12	4.0/AWG12	3x4.0/AWG12	4.0/AWG12		

### Примечания:

Провод заземления должен иметь увеличенное сечение. Клеммы PE серводрайвера и серводвигателя следует заземлять совместно. Сопротивление заземления <100 Ом.

Рекомендуется использовать трехфазный изолирующий трансформатор для снижения риска поражения электрическим током.

Для уменьшения электромагнитных помех подключите к источнику питания сетевой фильтр.

Установите автоматический выключатель без плавких вставок, чтобы обеспечить своевременное отключение питания при неисправности драйвера.

# 5.3. Требования к тормозному резистору.

При торможении двигателя или при подъеме по вертикальной оси, когда мотор сопротивляется направлению вращения, часть энергии возвращается в драйвер. Эта энергия сначала накапливается во внутренних конденсаторах драйвера. Если накопленная энергия достигнет максимальной емкости конденсаторов, для отвода избыточной энергии требуется внешний тормозной резистор – это предотвращает перенапряжение.

Модель	Сопротивление встроенного резистора, Ом	Мощность встроенного резистора, Вт	Минимальное сопротивление внешнего резистора, Ом	Минимальная мощность внешнего резистора, Вт
EL7-EC400F	100	50	50	50
EL7-EC750F	50	75	40	50
EL7-EC1000F	50	100	30	100
EL7-EC1000FT	100	100	100	100
EL7-EC1500FT	100	100	100	100
EL7-EC2000FT	50	100	40	100
EL7-EC3000FT	50	100	40	100
EL7-EC4400FT	35	100	35	100
EL7-EC5500FT	35	100	25	100
EL7-EC7500FT	35	100	25	100

# 5.4. Требования к сигнальному кабелю (І/О).

Для обеспечения корректной работы сигналов ввода/вывода и защиты от электромагнитных помех рекомендуется использовать экранированный витой кабель.

Диаметр проводов: >0.14 мм². Экранирующий слой (фольга) следует подключать к клемме РЕ. Длина кабеля: как можно короче, не более 3 м.

Защита цепей: установить грозозащитное устройство в цепь обратной связи; для катушек постоянного тока подключить обратный диод параллельно, для катушек переменного тока – конденсатор параллельно.

Рекомендуемое сечение: 24...26 AWG.

Сигналы I/O: включают DI, DO и сигналы релейного выхода.

Размещение кабеля: держать на расстоянии не менее 30 см от кабелей основного питания и питания двигателя, чтобы избежать электромагнитных помех.

# 6. Порты и разъемы драйвера.




Рисунок 7 – Основные порты подключения (модели 220VAC).




Рисунок 8 - Основные порты подключения (модели 380VAC).

# 6.1. Порт сигналов управления I/O – CN1.

	Порт CN1		Контакт	Сигнал	Описание	Примечания
			1	EXT1+	Положительная клемма датчика 1	
			2	EXT2+	Положительная клемма датчика 2	
	220VAC		3	NC	Зарезервировано	2 высокоскоростных входа
1		2	4	NC	Зарезервировано	для датчиков
		Ĺ	5	EXT1-	Отрицательная клемма датчика 1	
			6	EXT2-	Отрицательная клемма датчика 2	
			7	DICOM	Общий цифровой вход	
			9	DI1	Зарезервировано	Настраиваемые входы.
15			11	DI2	РОТ: Положительный концевой выключатель	DICOM: двусторонний общий цифровой вход.
15		16	13	DI3	NOT: Отрицательный концевой выключатель	Рекомендуемое напряжение: 1224VDC
ı	380VAC	ı	15	DI4	НОМЕ: Наведение выполнено	
1		2	8	D01	ALM: Сигнал ошибки	Настраиваемые выходы.
			10	D02	BRK-OFF: Внешний тормоз отключен	D01, D02: односторонние. D03: двусторонний.
			12	D03+	INP: Позиционирование	Рекомендуемое напряжение: 1224VDC, макс. 30VDC
			14	D03-	завершено	Рекомендуемый ток: 10 мА, макс. 50 мА
19		20	16	DOCOM	Общий цифровой выход	
Модели 380VAC						
			17	Al2+	A	Дифференциальные входы.
			19	Al2-	Аналоговый вход 2	Прием токовых сигналов в
			18	Al1+	Aug gosopu i pyog 1	диапазоне напряжений -10+10VDC. Входное
			20	Al1-	Аналоговый вход 1	сопротивление: 20 кОм

# 6.2. Разъем подключения энкодера – CN2.

Порт CN2	Контакт	Сигнал	Назначение
	1	VCC5V	Источник питания 5V
	2	GND	Заземление источника питания
6 4 2	3	BAT+	Положительная клемма аккумулятора
5 3 1	4	BAT-	Отрицательная клемма аккумулятора
	5	SD+	Положительный сигнал данных SSI
	6	SD-	Отрицательный сигнал данных SSI
		PE	Заземление экрана

# 6.3. Порты EtherCAT – CN3/CN4.

Порты CN3, CN4	Контакт	Сигнал	Назначение
	1, 9	E_TX+	П
1 10	2, 10	E_TX-	Передача данных EtherCAT
1 16	3, 11	E_RX+	
	6, 14	E_RX-	Прием данных EtherCAT
	4, 12	_	-
	5, 13	-	-
8 9	7, 15	_	-
	8, 16	_	-
		PE	Заземление экрана

# 6.4. Порт STO (безопасное отключение крутящего момента) – CN6.

Порт СМ6	Контакт	Сигнал	Назначение	Примечания
	1	24V	Источник питания 24V	Подключение к SF1 и SF2, когда
	2	OV	Опорное заземление	они не используются
1 2	3	SF1+	Вход сигнала	
	4	SF1-	управления 1	Режим STO включается, когда
	5	SF2+	Вход сигнала	SF1 = 0FF или SF2 = 0FF
	6	SF2-	управления 2	
7 8 8 8	7	EDM+	Внешнее устройство контроля (EDM) с	EDM включается, когда
	8	EDM-	дифференциальным двусторонним выходом	SF1 = OFF и SF2 = OFF

# 6.5. Порт настройки – USB mini.

USB mini	Контакт	Сигнал	Назначение
	1	VCC5V	Источник питания 5V
	2	D+	D
	3	D-	Выход для передачи данных через USB
3   <b>3</b>	4	-	-
⁵∥Ѿ	5	GND	Заземление экрана источника питания
		USB_GND	Заземление через конденсатор

# 6.6. Выходной порт импульсов делителя частоты – CN5.

Порт СМ5	Контакт	Сигнал	Назначение
	11	A+	D. woo so were so we seem to be a first of the seems of t
	12	A-	Выход делителя частоты фазы А энкодера
11 12	9	B+	D
	10	B-	Выход делителя частоты фазы В энкодера
	7	Z+	D 7 7
	8	Z-	Выход делителя частоты фазы Z энкодера
	5	OCZ	Общий выход сигнала ОС фазы Z энкодера
	6	GND	Опорная земля
	3	_	-
1 2	4	_	-
	1	PE	Заземление экрана
	2	_	-

# 6.7. Порт основного источника питания – X1 (модели 220VAC).

Порт Х1	Контакт		Назначение	Примечания	
B L1 B P+ B Br N U		L1	1 фаза 220VAC, -15%+10%, 50/60 Гц	1. Дополнительный разделительный трансформатор. 2. В среде с сильными помехами рекомендуется использовать сетевой фильтр. 3. Для включения/выключения питания драйвера требуется автоматический выключатель без предохранителя	
	L2	L2			
	N	P+	1. Положительная клемма шины постоянного тока 2. Клемма Р внешнего тормозного резистора	Подключение внешнего тормозного резистора	
	V W	Br	Клемма В внешнего тормозного резистора		
PE	PE	Ν	Отрицательная клемма шины постоянного тока	Нельзя подключать к какому-либо кабелю	
		U	U фаза двигателя		
		V	V фаза двигателя	Заземление двигателя подключается к	
	W		W фаза двигателя	заземлению драйвера и земле	
		PE	Защитное заземление		

# 6.8. Порт основного источника питания – X1 (модели 380VAC).

Порт Х1	Контакт	Назначение	Примечания		
L1C	L1C	  1 фаза 380440VAC,	1. Для питания может быть использован дополнительный разделительный трансформатор.		
B L2C	L2C	-15%+10%, 50/60 Гц			
8 8	R	3 фазы 380440VAC, -15%+10%, 50/60 Гц	2. В среде с сильными помехами рекомендуется использовать сетевой фильтр.		
8 P+ 8 B1	S		3. Для включения/выключения питания		
8 B2 N	Т		драйвера рекомендуется установить неплавкий автоматический выключатель		
E U V W PE	P+	1. Положительная клемма шины постоянного тока 2. Клемма Р внешнего тормозного резистора	1. Встроенный тормозной резистор: необходимо подключить В1 и В2.		
Pазмер C/D L1C  L2C  R  S  S	B1	Клемма В внешнего тормозного резистора	2. Внешний тормозной резистор: требуется отсоединить В1 и В2, подключить внешний		
	B2	Клемма встроенного/ внешнего тормозного резистора	тормозной резистор между N1 и N2		
т	N2		N1 подключается к N2. При необходимости подавления высших гармоник в питающей сети подключается к дросселю постоянного тока		
N2	N1	Отрицательная клемма шины постоянного тока			
P+ []	N		Нельзя подключать к какому-либо кабелю		
B1	U	U фаза двигателя			
U [	V	V фаза двигателя	Заземление двигателя подключается к		
v (E)	W	W фаза двигателя	заземлению драйвера и земле		
Размер Е	PE	Защитное заземление			

# 7. Схемы подключения.




Рисунок 9 - Структура подключений драйвера (модели 220VAC).




Рисунок 10 – Структура подключений драйвера (модели 380VAC).




Рисунок 11 - Принципиальная схема подключения EL7-EC400F/ 750F/1000F (220VAC).




Рисунок 12 – Принципиальная схема подключения EL7-EC1000FT/EC1500FT/EC2000FT/3000FT (380VAC).




Рисунок 13 – Принципиальная схема подключения EL7-EC4400FT/EC5500FT/EC7500FT (380VAC).

### 8. Устойчивость к воздействию внешних факторов.

Охлаждение	Естественное или принудительное			
	Окружающая среда	Избегать запыленности, масляного тумана и агрессивных газов		
	Температура воздуха +10°C ~+35°C			
Рабочая среда	Влажность, не более	60%		
	Рабочая температура	< +35°C		
	Вибрация	<0.5g		
Температура хранения	+5°C~+40°C			

### 9. Правила и условия безопасной эксплуатации.

Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с паспортом и соблюдайте требования безопасности.

Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Оператор несет ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.

При повреждении электропроводки изделия существует опасность поражения электрическим током. При замене поврежденной проводки оборудование должно быть полностью отключено от электрической сети. Перед уборкой, техническим обслуживанием и ремонтом должны быть приняты меры для предотвращения случайного включения изделия.

### 10. Приемка изделия.

После извлечения изделия из упаковки необходимо:

- проверить соответствие данных паспортной таблички изделия паспорту и накладной;
- проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки.

В случае несоответствия технических характеристик или выявления дефектов составляется акт соответствия

### 11. Монтаж и эксплуатация.

Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство, Правила устройства электроустановок, Правила технической эксплуатации электроустановок, типовые инструкции по охране труда при эксплуатации электроустановок.

По окончании монтажа необходимо проверить:

- правильность подключения выводов оборудования к электросети;
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений;
- надежность заземления;
- соответствие напряжения и частоты сети указанным на маркировке изделия.

### 12. Маркировка и упаковка.

### 12.1. Маркировка изделия.

Маркировка изделия содержит:

- товарный знак;
- наименование или условное обозначение (модель) изделия;
- серийный номер изделия;
- дату изготовления.

Маркировка потребительской тары изделия содержит:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условное обозначение и серийный номер;
- год и месяц упаковывания.

### 12.2. Упаковка.

К заказчику изделие доставляется в собранном виде. Оборудование упаковано в картонный коробок. Все разгрузочные и погрузочные перемещения вести с особым вниманием и осторожностью, обеспечивающими защиту от механических повреждений.

При хранении упакованного оборудования необходимо соблюдать следующие условия:

- не хранить под открытым небом;
- хранить в сухом и незапыленном месте;
- не подвергать воздействию агрессивных сред и прямых солнечных лучей;
- оберегать от механических вибраций и тряски;
- хранить при температуре от  $+5^{\circ}$ С до  $+40^{\circ}$ С, при влажности не более 60% (при  $+25^{\circ}$ С).

## 13. Условия хранения изделия.

Изделие должно храниться в условиях по ГОСТ 15150-69, группа У4, УХЛ4 (для хранения в помещениях (объемах) с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях).

Для хранения в помещениях с кондиционированным или частично кондиционированным воздухом) при температуре от  $+5^{\circ}$ C до  $+40^{\circ}$ C и относительной влажности воздуха не более  $60^{\circ}$  (при  $+25^{\circ}$ C).

Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. Запыленность помещения в пределах санитарной нормы. В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей). Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

## 14. Условия транспортирования.

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования.

Влияющая величина	Значение		
Диапазон температур	-40°C до +60°C		
Относительная влажность, не более	60% при 25°C		
Атмосферное давление	От 70 до 106.7 кПа (537-800 мм рт.ст.)		

### 15. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок службы составляет 6 месяцев со дня приобретения. Гарантия сохраняется только при соблюдении условий эксплуатации и регламентного обслуживания.

- 1. Общие положения
- 1.1. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара, имеющегося у Покупателя, либо приобретенного им у третьих лиц.

- 1.2. Характеристики изделия и комплектация могут изменяться производителем без предварительного уведомления в связи с постоянным техническим совершенствованием продукции.
  - 2. Условия принятия товара на гарантийное обслуживание
- 2.1. Товар принимается на гарантийное обслуживание в той же комплектности, в которой он был приобретен.
  - 3. Порядок осуществления гарантийного обслуживания
- 3.1. Гарантийное обслуживание осуществляется путем тестирования (проверки) заявленной неисправности товара.
  - 3.2. При подтверждении неисправности проводится гарантийный ремонт.
- 4. Гарантия не распространяется на стекло, электролампы, стартеры и расходные материалы, а также на:
- 4.1. Товар с повреждениями, вызванными ненадлежащими условиями транспортировки и хранения, неправильным подключением, эксплуатацией в нештатном режиме либо в условиях, не предусмотренных производителем (в т.ч. при температуре и влажности за пределами рекомендованного диапазона), имеющий повреждения вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, стихийных бедствий и т.д.), а также имеющий механические и тепловые повреждения.
- 4.2. Товар со следами воздействия и (или) попадания внутрь посторонних предметов, веществ (в том числе пыли), жидкостей, насекомых, а также имеющим посторонние надписи.
- 4.3. Товар со следами несанкционированного вмешательства и (или) ремонта (следы вскрытия, кустарная пайка, следы замены элементов и т.п.).
- 4.4. Товар, имеющий средства самодиагностики, свидетельствующие о ненадлежащих условиях эксплуатации.
- 4.5. Технически сложный Товар, в отношении которого монтажно-сборочные и пусконаладочные работы были выполнены не специалистами Продавца или рекомендованными им организациями, за исключением случаев прямо предусмотренных документацией на товар.
- 4.6. Товар, эксплуатация которого осуществлялась в условиях, когда электропитание не соответствовало требованиям производителя, а также при отсутствии устройств электрозащиты сети и оборудования.
  - 4.7. Товар, который был перепродан первоначальным покупателем третьим лицам.
- 4.8. Товар, получивший дефекты, возникшие в результате использования некачественных или выработавших свой ресурс запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также в случае использования не рекомендованных изготовителем запасных частей, расходных материалов, принадлежностей.
- **16. Наименование и местонахождение импортера:** 000 "Станкопром", Российская Федерация, 394033, г. Воронеж, Ленинский проспект 160, офис 333.

17. Маркировка I	EAC
------------------	-----

# EAC

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

OTK:



8 (800) 555-63-74 бесплатные звонки по РФ

+7 (473) 204-51-56 Воронеж

+7 (495) 505-63-74 Москва



www.purelogic.ru info@purelogic.ru 394033, Россия, г. Воронеж, Ленинский пр-т, 160, офис 149

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
800-1700		8	00-1600	выхо	одной	